





## 5 Mecanizado / Usinagem / Machining







- Es requisito perforar el cristal templado para la instalación del sistema en zonas de mucha humedad y calor.

- É requerido fazer os furos no vidro temperado para a instalação do sistema em áreas de elevada humidade e calor.

- It is required to drill tempered glass for installing the system in areas of high humidity and heat.




Limpiar con alcohol.  
Limpe com álcool.  
Clean with alcohol.



## \* ACCESORIOS / ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

Ver manual de instalación Easy soft D-slide 60



V08.08.18

OP

www.ducasseindustrial.com

**DUCASSE** INDUSTRIAL